

BRAK SYGNAŁU dekodery Orange Sagemcom UHD88

Witam!

Proszę o wyjaśnienie co powoduje, że dekodery Orange Sagemcom UHD88 nie generuje w swojej zasadniczej części programu tv sat i podaje komunikat brak sygnału. O braku sygnału dla UHD88 przeczytałem wpisy na różnych forach ale nigdzie nie znalazłem wyjaśnienia ani propozycji pozytywnego rozwiązania dlatego pozwalam sobie postawić ten problem z opisem własnych doświadczeń. Przeprowadziłem testy dla 2 anten (dużej i małej), 3 różnych konwerterów, 2 kabli antenowych, przy połączeniach hdmi i scart, 4 dekodery UHD88 oraz na starych dekodery Polsatu i Cyfra+ (połączenia tylko scart). We wszystkich przypadkach poprawny program tv sat był generowany dla dekodery Polsatu i Cyfra+ oraz dla 4 UHD88 w części tzw warsztatowej (przyciski DCD). Natomiast dla tych samych 4 dekodery UHD88 w części zasadniczej brak emisji tv sat i komunikat brak sygnału na wejściu SAT. Wartości parametrów generowane przez moje anteny satelitarne dla przykładowych programów tv wynosiły (1) miernik pracowników Orange moc $5/8=62\%$ jakość $8/8=100\%$, (2) dekodery Polsat moc 69% , (3) Cyfra+ moc 90% , (4) Orange UHD88 moc do 77% jakość do 89% , (5) UHD80 moc 78% jakość 98% . Będę wdzięczny za sugestie a ponieważ jestem laikiem proszę opisy na takim poziomie.



Moje 2 anteny (duża i mała) oraz 3 różne konwertery



Miernik Orange moc $5/8=62\%$ jakość 100%




Stary dekoder Polsatu DSB-606



Stary dekoder Cyfra+ Pace DSR 2221



Dekoder UHD80



Dekodery UHD88

